



REGIONE CALABRIA



UNIONE EUROPEA

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI VALLELONGA (VV)

Scuola Infanzia Primaria e Secondaria di 1° Grado

Corso Umberto I N. 158 - 89821 VALLELONGA (VV) - Tel: 096376000 - Fax: 0963376426

CODICE MECCANOGRAFICO : VVIC83500G - CODICE FISCALE : 03321800793E-mail:vvic83500g@istruzione.it Posta certificata: vvic83500g@pec.istruzione.it Sito Web:icvallelonga.gov.it

Prot. N° 6932/A35

Vallelonga, 16 ottobre 2018

Alla c.a. del Personale Docente ed ATA
Plesso Primaria di Vallelonga

Alla RSPP Ic Vallelonga, Ing. Irene Sgrò

Al D.S.G.A., Dott.ssa Beatrice Amore

Al Presidente del Consiglio di Istituto, Dott. Domenico Macrì

Al Sindaco del Comune di Vallelonga, Dott. Egidio Servello

ATTI

Oggetto: Disposizioni organizzative inerenti il Plesso della Scuola Primaria di Vallelonga a tutela della sicurezza e dell'incolumità degli Alunni e del Personale

- Facendo seguito al fonogramma trasmesso al Responsabile dell'Ufficio tecnico, Geom. Vito De Caria con prot. n. 6908/A35 del 16/10/2018, di richiesta di intervento immediato a causa della caduta di calcinacci dal soffitto dei locali dedicati alle attività didattiche nonché nel corridoio di transito, che ha determinato il successivo sopralluogo del Sindaco, del Tecnico comunale Sig. De Caria Vito e del Capo della Polizia municipale, sig. Guglielmo Benci, svolto alla presenza della scrivente e del personale RSU, nella persona di Consolata Maiolo e Giuseppe Salerno;
- Considerato che, dopo tale sopralluogo, il Sig. Sindaco ha disposto, con Ordinanza n.° 15 acquisita agli atti della scuola con prot. n. 6909/A35, recante pari data ed oggetto, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado al fine di poter effettuare le dovute ispezioni da parte del personale dell'Ufficio Tecnico;

Acquisita agli atti della scuola con prot. n.6931/A16 del 16/10/2018 la comunicazione con oggetto "Verifiche tecniche scuola" da cui si evince che:

- "non risultano allo stato attuale pericoli per il prosieguo delle attività didattiche, fermo restando che venga disposta in via precauzionale la chiusura dell'aula posta al primo piano lato dx dell'edificio e alla delimitazione di fruibilità di parte del corridoio centrale in prossimità dell'uscita di sicurezza, prospiciente la scala emergenza esterna";
- "è stata disposta la rimozione delle parti pericolanti e la loro messa in sicurezza, mediante la delimitazione e la chiusura delle aree interessate";

- che sono in atto “le procedure per l’affidamento dei lavori relativi al finanziamento concesso dalla regione Calabria”.

si dispone, in via cautelare e fino a nuove disposizioni, quanto segue:

1. La classe 2[^] viene trasferita nell’ultima aula sita nel lato sx dell’edificio, attualmente adibita alle sedute del Consiglio di Istituto;
2. Gli alunni e i Docenti della pluriclasse 3[^] e 4[^], in caso di evacuazione, data la non fruibilità dell’uscita di sicurezza posta nell’ala destra temporaneamente interdetta, seguiranno il percorso lungo le scale dell’uscita principale, già predisposto per la classe 2[^] e la pluriclasse 1[^] e 5[^], anche in considerazione del ridotto numero di alunni (8) che ne garantisce la messa in sicurezza in un arco temporale adeguato.
3. L’area in prossimità dell’uscita di emergenza vicino l’aula di informatica sarà interdetta ad Alunni e Personale.

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Eleonora ROMBOLÀ

*Atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21,
secondo comma, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*